


Omologato  
Ministero dell'Interno

09080101 GH. 1"

**908**

Con doppia valvola, impedisce la fuoriuscita dei vapori in caso di emergenza

#### VALVOLA A ROTURA PRESTABILITA PER VAPORI



Omologato  
Ministero dell'Interno

le perdite di carico.

La valvola è molto sensibile e riduce l'effetto dell'ampia superficie del piattello, verso il distributore durante la fase di carico.

Installata sulla tubazione di recupero vapori, evita il ritorno del gas in ottone, con piattello in DELRIN. Filostratura gas maschio-femmina.

#### VALVOLA DI RITEGNO PER VAPORI CON TAGLIAFAMA




Materiale 6,6 nero.  
Completi di dado e rosetta.  
Per passo d'uomo serbatoi.

0904K ACC. M16x50

**904**

#### SERIE 12 BULLONI TESTA A MARTELLO



Omologato  
Ministero dell'Interno


Da posizionare alla base del distributore.

In ottone, piattello inferiore con tenuta in gomma antibenzina, tenuta superiore metallica. Filostratura gas femmina alle due estremità.

#### VALVOLA DI RITEGNO LIQUIDO A DOPPIA SEDE

09030201 OTT. 1 1/2"

**903**



**sella**